

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 001-W:11

**WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZECINARKI PÓLAUTOMATYCZNEJ
DO CIĘCIA TLENEM
TYP PPA-100/1000**

540-003

Nr kat. 525-4011
525-4053

Pozycja wg rysunku	Nazwa części (zespołu)	Numer katalogowy		PPA-100/1000A 525-4011	PPA-100/1000P 525-4053
				Ilość sztuk	
1	2	3	4	5	6
1	Wkręt mocujący	110-2030		2	2
2	Nakrętka G1/4	110-3190		1	1
3	Nakrętka G3/8LH	225-0580		1	1
4	Palnik maszynowy PCM-118A/X16	341-7210	Zespół	2	–
5	Palnik maszynowy PCM-118P/X16	341-7250	Zespół	–	2
6	Podkładka	503-1460		2	2
7	Rozdzielacz gazów	513-6001	Zespół	1	1
	Dławik	110-1370		1	1
	Uszczelka	145-1760		2	2
	Pierścień	145-1780		2	2
	Pierścień	145-1790		1	1
	Krzywka	513-6020		1	1
	Dźwignia	513-6030		1	1
	Uchwyt dźwigni	513-6040		1	1
	Wrzeciono	513-6100		1	1
	Trzon rozdzielacza	513-6200		1	1
8	Trójnik G1/4	513-6350		2	2
9	Trójnik G1/4LH	513-6360		1	1
10	Prowadnica boczna	513-7002	Zespół	2	2
	Rolka prowadząca	503-2760		1	1
	Śruba	508-9030		1	1
	Śruba	508-9051		1	1
	Sprężyna	513-7020		1	1
	Tulejka	513-7031		1	1
	Wahacz	513-7100		1	1
11	Wąż do tlenu	513-9302	Zespół	4	4
12	Wąż do acetylenu	513-9402	Zespół	2	–
13	Wąż do propanu z przyłączami	513-9500	Zespół	–	2
14	Pierścień	530-0020		2	2
15	Tuleja	530-0030		1	1
16	Tuleja	530-0080		1	1
17	Tuleja	530-0090		2	2
18	Ośłona	530-0100		1	1
19	Pierścień oporowy	530-0110		1	1
20	Pokrywa	530-0120		1	1
21	Pokrywa	530-0130		1	1
22	Dźwignia	530-0141		1	1
23	Podkładka	530-0280		1	1
24	Tuleja	530-0291		1	1
25	Koło wolne	530-0300		1	1
26	Koło jezdne	530-0310		1	1
27	Podkładka	530-0320		1	1
28	Pierścień osadczy	530-0351		1	1
29	Pręt	530-0360		1	1
30	Podkładka	530-0370		2	2
31	Prowadnica	530-0381		2	2
32	Sworzeń	530-0390		1	1
33	Podkładka	530-0400		2	2
34	Dźwignia	530-0412		1	1
35	Sprężyna śrubowa	530-0570		1	1
36	Tuleja	530-0580		2	2
37	Tuleja	530-0970		2	2
38	Ośłona termiczna wyk. I	530-3001	Zespół	1	1
39	Ośłona termiczna wyk. II	530-3001	Zespół	1	1

Pozycja wg rysunku	Nazwa części (zespołu)	Numer katalogowy		PPA-100/1000A 525-4010	PPA-100/1000P 525-4050
				Ilość sztuk	
1	2	3	4	5	6
40	Suport palnika	530-4000	Zespół	2	2
	Wkręt mocujący	110-2030		2	2
	Podziałka kątowa	502-4080		2	2
	Sprężyna	503-2540		2	2
	Tulejka	503-2580		4	4
	Wrzeciono pokrętła	503-2590		4	4
	Tulejka mimośrodowa	503-2600		4	4
	Korpus	503-4050		2	2
	Hamulec palnika	503-4060		2	2
	Łącznik	503-4070		2	2
	Sprężyna	503-4080		2	2
	Obejma suportu	530-0630		2	2
	Pokrętło 310-106CW-13-7	628-06-00-00-02		4	4
41	Prowadnica	530-4504	Zespół	1	1
42	Oslona boczna	540-0110		2	2
43	Silnik z ślimakiem	540-1100	Zespół	1	1
	Tuleja	540-1010		1	1
	Kołnierz	540-1030		1	1
	Ślimak	540-1050		1	1
	Silnik DC BUEHLER Motor	1.13.055.221	Handl.	1	1
	Sprzęgło plastikowe dociskowe	SPD 15-4-5	Handl.	1	1
	Łożysko	695 ZZ ABE C3	Handl.	2	2
44	Korpus	540-1150		1	1
45	Oś napędowa	540-1200	Zespół	1	1
	Pierścień	508-2060		1	1
	Sprężyna	508-2080		1	1
	Pierścień oporowy	508-2090		1	1
	Walek	530-0041		1	1
	Nakrętka	530-0050		2	2
	Ślimacznicza	530-0060		1	1
	Sprzęgło	530-0070		1	1
46	Ślimacznicza pionowa	540-1300	Zespół	1	1
	Ślimacznicza	530-0150		1	1
	Walek ślimaka	530-0220		1	1
47	Koło przednie	540-1400	Zespół	2	2
	Koło	540-1410		1	1
	Łożysko	61801 2Z	Handl.	1	1
48	Oś	540-1450		2	2
49	Skala	540-2020		1	1
50	Przeciwnakrętka	540-2030		1	1
51	Podkładka	540-2040		1	1
52	Zespół reduktora	540-2100	Zespół	1	1
53	Pokrętło	540-2150		1	1
54	Zespół diod LED	540-2200	Zespół	1	1
55	Oslona górna z siatką	540-2300	Zespół	1	1
56	Mikrowyłącznik	540-2400	Zespół	1	1
57	Sterownik z zasilaczem	540-3000	Zespół	1	1
58	Rękojeść	540-4000	Zespół	1	1

Wykaz części zamiennych

CZ 001-W:11

Strona 4 / 4

Pozycja wg rysunku	Nazwa części (zespołu)	Numer katalogowy		PPA-100/1000A 525-4010	PPA-100/1000P 525-4050
				Ilość sztuk	
1	2	3	4	5	6
59	Hamulec	540-5000	Zespół	1	1
60	Końcówka 6,3-G1/4	692-6120		1	1
61	Końcówka 8-G3/8	692-6130		1	1
62	Łożysko	6000 2Z	Handl.	2	2
63	Łożysko	608	Handl.	1	1
64	Łożysko	626	Handl.	1	1
65	Przełącznik dźwigniowy AE-C39	AE-C3910BA	Handl.	1	1
66	Kapturek ochronny do przełącznika	TSPC02	Handl.	1	1
67	Wentylator osiowy DC, 60x60 mm	MFB60D05	Handl.	1	1
68	Wyłącznik sieciowy, seria 1930	6.3 1935.3112	Handl.	1	1
69	Przewód przyłączeniowy 5M	10A/250V	Handl.	1	1

Pozostałe elementy wchodzące w skład kompletu przecinarki

	Szyna	530-0710		1	1
	Podpora toczna	530-5500	Zespół	1	1
	Cyrkiel	530-6000	Zespół	1	1

.....
Opracował:

.....
Sprawdził:

.....
Zatwierdził: